



ООО "МЭНС МОТОРС"

тел. +7(495)960-52-20 ИНН 7723499360

Дата

приё

Дата

выд

ЗАКАЗ-НАРЯД №

Заказчик: Вершинин Дмитрий Владимирович

Адрес, тел.

Данные автомобиля и двигателя:

Марка

Модель

Объем

Год

Код, № двиг.

ГОС.НОМЕР

Хендай

ix 35

2,0

Узлы и детали, принятые в ремонт (наименование, кол-во)

Дефекты

VIN

Наименование работы по ремонту двигателей
иномарокКатегория
сложности

Примечание

Ед. изм.

Цена за ед.,
руб.

К-во

Стоимость, руб.

1

2

3

4

5

6

7

БЛОК ЦИЛИНДРОВ (БЦ)Расточка и хонингование цилиндров (включая "плато"-
хонингование) - **чугунный БЦ**

1

в рем. размер

цилиндр

1 331

4

5 324р.

Обработка плоскости под ГБЦ

1

паралл.

цилиндр

666

4

2 662р.

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (ГБЦ)

Обработка плоскости ГБЦ - алюминиевая, без форкамер

1

паралл.

цилиндр

332

4

1 329р.

Замена маслосъемного колпачка

1

МСК

70

16

1 126р.

ШАТУН, ПОРШЕНЬ

Перепрессовка поршня: распрессовка

1

поршень

153

4

612р.

Перепрессовка поршня: запрессовка

1

поршень

305

4

1 219р.

ДРУГИЕ

Снятие/разборка/дефектация ДВС

1

20 000

1

20 000р.

Сборка/установка

1

25 000

1

25 000р.

*Предварительная стоимость работ***57 272р.****ИТОГО предварительная стоимость работ (без НДС):****57 272р.****ЗАКАЗЧИК:****ПРИЕМЩИК:**

М.П.

(подпись)

(подпись)

(фамилия)

Перечень
дополнительных
работ:отметка о согласовании с
Заказчиком

Стоимость дополнительных работ с учётом скидки, если она предоставляется:

ИТОГО полная стоимость работ:**Работа согласно Заказа-наряда выполнена**

(дата, подпись Приемщика)

**Узлы и детали после выполнения работ получил,
комплектность и качество работ проверил,
претензий не имею**

(дата, подпись Заказчика)